

Ordem de Serviço #41

Abertura: 16/05/2026 Fechamento: 16/05/2026 Km: 256478

Fechado

CLIENTE

Razão Social/Nome: Cliente CNPJ/CPF: 123.456.789-10

Endereço: Rua Teste, 78 - Centro - Betim/MG

VEÍCULO

Placa: ABC1D23 Modelo: 325i E30 Marca: BMW

PROBLEMA RECLAMADO & OBSERVAÇÕES

Reclamado:

Sobreaquecendo

Observações:

Radiador entupido

SERVIÇOS

Serviço	Qtd	Unit	Total
Remoção e instalação do radiador	1	R\$ 380,00	R\$ 380,00

PEÇAS

Descrição	Qtd	Unit	Total
Cubo da Helice	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

PAGAMENTOS

Parcela	Método de Pagamento	Vecimento	Valor
1	Dinheiro	15/05/2026	R\$ 5.380,00

Total Geral: R\$ 5.380,00